

报告编号：ZYLK-2022-06074ZS (XK) -10684

中山市民众镇三宝沥水陆加油站

安全现状评价报告

广东正宇利康安全科技有限公司

APJ- (粤) -025

2022年8月12日

中山市民众镇三宝沥水陆加油站

安全现状评价报告

法定代表人：陈全栋

技术负责人：丁 慎

项目负责人：蔡启浩

2022年8月12日

(安全评价机构公章)



营业执照

(副本)

编号: S0612018037832G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA591Q4R67



扫描二维码及
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广东正丰利康安全科技有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 陈全彬

经营范围 研究和试验发展(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 壹仟万元(人民币)

成立日期 2017年02月19日

营业期限 2017年02月19日至长期

住所 广州市天河区中山大道西855号303号

登记机关



2022年06月30日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



安全评价机构 资质证书

(副本) (1—1)

统一社会信用代码: 91440101MA59LQ4R67

机构名称: 广东正宇利康安全科技有限公司

办公地址: 1. 广州市天河区天河北路 855 号 303 房
2. 中山市中山一路 32 号后座二楼 202-203 室

法定代表人: 陈金标

证书编号: APJ-(粤)-025

首次发证: 2022 年 5 月 30 日

有效期至: 2026 年 4 月 14 日

业务范围: 1. 金属、非金属矿及其他矿采选业; 2. 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业。*****

发证机关盖章
2022 年 5 月 30 日

中山市民众镇三宝沥水陆加油站安全现状评价报告

评价人员

	姓 名	资格证书号	专业能力	从业编号	签字
项目负责人	蔡启浩	0800000000205472	化工工艺	011450	蔡启浩
项目组成员	高军法	0800000000207351	化工机械	008836	高军法
	余虽义	S011032000110202 000823	自动化	040426	余虽义
	马洪泉	S011065000110193 002519	电气	038331	马洪泉
	李永贵	1100000000301493	安全	018150	李永贵
报告编制人	蔡启浩	0800000000205472	化工工艺	011450	蔡启浩
	高军法	0800000000207351	化工机械	008836	高军法
	余虽义	S011032000110202 000823	自动化	040426	余虽义
	马洪泉	S011065000110193 002519	电气	038331	马洪泉
	李永贵	1100000000301493	安全	018150	李永贵
报告审核人	胡 浪	0800000000205520	安全	010870	胡 浪
过程控制负责人	伍艺勋	1800000000201180	安全	018664	伍艺勋
技术负责人	丁 慎	0800000000103037	安全	003882	丁 慎

安全评价报告摘要

委 托 单 位	中山市民众镇三宝沥水陆加油站				
委托单位负责人	冯志欣	电话	0760-28131770	传真	/
委托单位联系人	冯志欣	电话	13532036584	邮箱	/
受评价危险化学品名称	危险性类/项		危规序号	包装要求	
汽油	易燃液体, 类别 2* 生殖细胞致突变性, 类别 1B 致癌性, 类别 2 吸入危害, 类别 1 危害水生环境-急性危害, 类别 2 危害水生环境-长期危害, 类别 2		1630	II 类/钢质容器	
柴油[闭杯闪点≤60℃]	易燃液体, 类别 3		1674	III 类/钢质容器	
/	/		/	/	
安全评价结论	中山市民众镇三宝沥水陆加油站现状符合安全要求。				
安全评价单位	广东正宇利康安全科技有限公司				
评价报告书编号	ZYLK-2022-06074ZS (XK) -10684				
安全评价组组长	蔡启浩				
报告完成时间	2022 年 8 月 12 日				

径,并且它的发生必然是 30 个最小割集中的某个最小割集的基本事件同时存在的结果。加油站管理人员、操作人员可以根据 30 个最小割集中各基本事件的特性及其可能发生的条件采取预防措施,从而保证加油站运行过程中的安全。

(10) 通过运用道化学火灾爆炸危险指数法,对该加油站储罐区火灾爆炸危险指数评价得知:储罐区爆炸初评计算结果,火灾爆炸指数 88,危险等级属较轻,其影响半径为 22.5m,周围 1590m² 的区域将遭到破坏。经过补偿后,火灾爆炸指数 77.44,危险等级仍为较轻,其影响半径为 19.8m,周围 1281m² 的区域将遭到破坏。因此,该加油站应加强安全管理,采取严格的安全防护措施,并确保各项安全措施有效,才能保证加油站的安全运营。

(11) 按照《危险化学品经营许可证管理办法》第六条的规定,对加油站的经营基本条件进行检查,符合第六条中的各项要求。

根据加油站安全评价现场检查表评价结果和加油站危险化学品经营许可证变更取证应具备的条件分析,中山市民众镇三宝沥水陆加油站符合安全要求。







加油站南向



加油站西向



加油机



油罐区



油罐人孔



密闭卸油口



应急器材



中国石化销售股份有限公司广东中山三宝沥水陆加油站现场数码相片