

编号：ZYLK-2020-08028QY-BL

中国石油天然气股份有限公司
广东清远佛冈宝联加油站

安全现状评价报告

广东正宇利康安全科技有限公司

APJ (粤) - 326

二〇二〇年十月二十五日



中国石油天然气股份有限公司
广东清远佛冈宝联加油站

安全现状评价报告

法定代表人：陈全栋

技术负责人：于慎

评价项目负责人：舒晗

二〇二〇年十月二十五日



	姓名	资格证书号	从业编号	签字
项目负责人	舒 晗	S011044000110191 001066	020731	舒晗
项目组成员	李永贵	1100000000301493	018150	李永贵
	彭登奎	1500000000201211	016885	彭登奎
报告编制人	舒 晗	S011044000110191 001066	020731	舒晗
	李永贵	1100000000301493	018150	李永贵
	彭登奎	1500000000201211	016885	彭登奎
报告审核人	谢国荣	0800000000205434	011971	谢国荣
过程控制负责人	周 博	1500000000300306	027327	周博
技术负责人	丁 慎	0800000000103037	003882	丁慎



安全评价机构 资质证书

(副本)

机构名称：广东利康安全科技有限公司

资质等级：乙级

评价区域：广东省范围内

证书编号：A11（粤）第0111号

首次发证：2017年11月12日

有效期至：2020年11月12日

与原件相符再复印无效



业务范围

第一类：金属矿采选业、非金属矿采选业、其他矿采选业；石油加工业、化学原料、化学产品及医药制造业。*****



年度考核记录

年度考核记录

颁发资质证书后每二年考核，每半年进行年度考核，无考核记录则资质证书失效。

遵守法律法规 诚信公正评价
服务安全生产 承担法律责任

场有 1 名安全管理员，能满足日常经营安全管理要求；（6）宝联加油站取得广东省能源局《成品油零售经营批准证书》。

综上所述，中国石油天然气股份有限公司广东清远佛冈宝联加油站经营成品油的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（2012 年国家安全生产监督管理局令第 55 号，2015 年国家安全生产监督管理局令第 79 号修改）和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 年版）等的要求，现场设备设施运行正常，符合《危险化学品经营许可证》换证的要求。